


# ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH




ul. Jezuicka 1/3  
00-281 WARSZAWA


[www.ztp.waw.pl](http://www.ztp.waw.pl)

sekretariat tel. 022 635 68 96  
centrala: 022 556 83 00  
fax. 022 556 83 73  
e-mail: sekretariat@ztp.waw.pl

Warszawa; dnia 14 maja 2010 roku



Pan  
Wojciech Bartelski  
Burmistrz Dzielnicy Śródmieście  
Miasta Stołecznego Warszawy  
ul. Nowogrodzka 43  
00-950 Warszawa



Nasz znak:

ZTP-V-7040/IW-12/5238/2010

Dotyczy: interpelacji Pana Huberta Aszyka - Radnego Dzielnicy Śródmieście, w sprawie blokowania pasa ruchu przeznaczonego dla karetek pogotowia ratunkowego wzdłuż ul. Hożej.

Szanowny Panie Burmistrzu,

nawiązując do interpelacji Pana Huberta Aszyka pragnę poinformować, iż po bardzo długim okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych na przełomie 2009/2010 roku trwających do kwietnia br. zostało odnowione na ulicy Hożej oznakowanie poziome pasa ruchu dla karetek pogotowia ratunkowego. Oznakowanie zostało wykonane w technologii o podwyższonym okresie wytrzymałości w stosunku do zazwyczaj stosowanej tj. malowania farbami drogowymi i aktualnie jest bardzo dobrze widoczne i jednoznaczne.

Oznakowanie pionowe wskazujące na istnienie pasa dla karetek pogotowia ratunkowego było i jest bardzo czytelne.

Zastosowanie separatorów drogowych wzdłuż pasa ruchu dla karetek wydaje się rozwiązaniem dość kontrowersyjnym przy istniejącej geometrii ulicy i pozostałych uwarunkowaniach. Pas dla karetek rozpoczyna się na ul. Poznańskiej i na skrzyżowaniu z ul. Hożą skręca wzdłuż ul. Hożej w kierunku ul. Marszałkowskiej. Istniejące oznakowanie pozwala na zjazd karetkom z tego pasa i jazdę pod prąd ulicami Hożą (w kierunku zachodnim) i Poznańską (w kierunku południowym), jak również wjazd karetek z tych kierunków. Nie ma zatem możliwości zamknięcia wjazdu na pas dla karetek od strony skrzyżowania z ul. Poznańską. Oznacza to, że w przypadku ustawienia separatorów za skrzyżowaniem może zaistnieć taka sytuacja, że pojazd nie będący karetką wjedzie omyłkowo (lub z premedytacją) na pas dla karetek i z uwagi na separatory nie będzie mógł go opuścić celem przepuszczenia karetki. Ponadto na długości pasa dla karetek na ul. Hożej są dwa wjazdy bramowe na posesje, co wymusza konieczność przerywania linii separatorów na szerokości wjazdów z uwzględnieniem promieni skrętu (równocześnie wyjeżdżające pojazdy mogą często wrywać separatory zamontowane w jezdni). Zamontowanie separatorów w znacznym stopniu utrudni lub

uniemożliwi omińnięcie pojazdu, który ulegnie awarii lub nieprawidłowo zaparkuje, a to może doprowadzać każdorazowo do gigantycznych „korków” ponieważ ulica Hoża na odcinku ul. Poznańska – ul. Marszałkowska „odbiera” ruch w kierunku Marszałkowskiej z ul. Hożej od ul. Chałubińskiego oraz z odcinka ul. Poznańskiej od ul. Pięknej do ul. Wspólnej.

Z uwagi na rozłożyste drzewa po północnej stronie ul. Hożej, naszym zdaniem, brak jest możliwości umieszczenia kamer dla potrzeb monitorowania przejazdu pasem dla karetek, tym niemniej zwrócimy się w tej sprawie do Policji.

Naszym zdaniem podstawową przyczyną wjazdu przez pojazdy na pas dla karetek pogotowia ratunkowego jest nielegalne parkowanie pojazdów wzdłuż ul. Hożej w tzw. „drugim rzędzie”. W tej sprawie kilkakrotnie, od czasu remontu ul. Hożej, zwracaliśmy się do Policji i Straży Miejskiej z prośbami o ścisły nadzór i bezwzględne egzekwowanie przepisów ruchu drogowego. Przez okresy kiedy prowadzone były przedmiotowe działania nie obserwowaliśmy problemów z przejazdem ul. Hożą na odcinku ul. Poznańska – ul. Marszałkowska, jak również przejazdów po pasie dla karetek.

Po raz kolejny zwrócimy się do Policji i Straży Miejskiej z prośbą o ścisły nadzór i bezwzględne egzekwowanie przepisów ruchu drogowego w zakresie postoju na ul. Hożej.

Do wiadomości:

Pani Izabela Dąbrowska

Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Śródmieście

[izabela.dabrowska@srodmiescie.warszawa.pl](mailto:izabela.dabrowska@srodmiescie.warszawa.pl)

*Z powierzeniem*  
Dyrektor  
*[Podpis]*  
Renata Kozłowska



# ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH

ul. Jezuicka 1/3  
00-281 WARSZAWA

sekr. tel./fax 635 68 96  
centrala 826 72 11 (do 17)  
e-mail:ztp\_sekr@ztp.waw.pl



~~Komenda Rejonowa Policji  
Warszawa I  
ul. Wilcza 21  
00-544 Warszawa~~

~~Wydział Ruchu Drogowego  
Komendy Stołecznej Policji  
ul. Waliców 15  
00-865 Warszawa~~

WOR  
20.5.2010  
WMA

Wasz znak:

Nasz znak:

ZTP-V/7044/119/5238/2010

Data:

14.05.2010 r.

W związku z Interpelacją Pana Pan Hubert Aszyk Radny Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpatrzenie możliwości zainstalowania kamer monitoringu i egzekwowania przepisów związanych z nieuprawnioną jazdą po wydzielonym pasie dla karetok pogotowia ratunkowego na ul. Hożej na odcinku ul. Poznańska – ul. Marszałkowska.

Równocześnie w nawiązaniu do naszej wcześniejszej korespondencji prowadzonej od roku 2005, w której prosiliśmy o systematyczną kontrolę prawidłowości sposobu parkowania oraz rygorystyczne egzekwowanie przepisów ruchu drogowego na ulicy Hożej na ww. odcinku w celu udroźnienia wydzielonego pasa ruchu dla karetok pogotowia, ponownie zwracamy się z powyższą prośbą.

Po każdej Państwa i Straży Miejskiej akcji sytuacja ulegała poprawie, a następnie kierowcy znowu zaczynają parkować swoje pojazdy skośnie lub równolegle na jezdni „w drugim rzędzie”, blokując w ten sposób połowę jedynej ogólnie dostępnego pasa ruchu, który z uwagi na zewnętrzne uwarunkowania otaczającej go sieci ulic i obowiązującą organizację ruchu powinien przenosić w kierunku ul. Marszałkowskiej cały ruch dopływający do skrzyżowania Poznańska/Hoża (z trzech kierunków).

Powyższe powoduje, iż większość pojazdów wykorzystuje do przejazdu wydzielony pas dla karetok pogotowia, na co zwraca uwagę Pan Hubert Aszyk Radny Dzielnicy Śródmieście – Interpelacja w załączeniu.

Do wiadomości


1. Pan Wojciech Bartelski

Burmistrz Dzielnicy Śródmieście  
Miasta Stołecznego Warszawy  
00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43

2. Pan Hubert Aszyk

Radny Dzielnicy Śródmieście  
m. st. Warszawy  
00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43

Dyrektor  
  
Komenda Rejonowa





# ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH

ul. Jezuicka 1/3  
00-281 WARSZAWA

sekr. tel./fax 635 68 96  
centrala 826 72 11 (do 17)  
e-mail:ztp\_sekr@ztp.waw.pl

URZĄD m. st. WARSZAWY  
Wdział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście  
Referat Kancelaryjny

wpłynęło

2010 -05- 19

L. dz. .... 58968/10

Podpis.....

~~Straż Miejska m. st. Warszawy  
I Oddział Terenowy  
Al. Solidarności 78 A  
00-145 Warszawa~~

WDR  
20.5.2010  
MA

Wasz znak:

Nasz znak:

ZTP-V/7044/118/5238/2010

Data:

14.05.2010 r.

Nawiązując do naszej wcześniejszej korespondencji prowadzonej od roku 2005, w której prosiliśmy o systematyczną kontrolę prawidłowości sposobu parkowania oraz rygorystyczne egzekwowanie przepisów ruchu drogowego na ulicy Hożej na odcinku ul. Poznańska - ul. Marszałkowska w celu udroźnienia wydzielonego pasa ruchu dla karetok pogotowia, ponownie zwracamy się z powyższą prośbą.

Po każdej Państwa i Policji akcji sytuacja ulegała poprawie, a następnie kierowcy znowu zaczynają parkować swoje pojazdy skośnie lub równolegle na jezdni „w drugim rzędzie”, blokując w ten sposób połowę jedyne ogólnie dostępnego pasa ruchu, który z uwagi na zewnętrzne uwarunkowania otaczającej go sieci ulic i obowiązującą organizację ruchu powinien przenosić w kierunku ul. Marszałkowskiej cały ruch dopływający do skrzyżowania Poznańska/Hoża (z trzech kierunków).

Powyższe powoduje, iż większość pojazdów wykorzystuje do przejazdu wydzielony pas dla karetok pogotowia, na co zwraca uwagę Pan Hubert Aszyk Radny Dzielnicy Śródmieście – interpelacja w załączeniu.

Do wiadomości

1. Pan Wojciech Bartelski

Burmistrz Dzielnicy Śródmieście  
Miasta Stołecznego Warszawy  
ul. Nowogrodzka 43  
00-691 Warszawa

2. Pan Hubert Aszyk  
Radny Dzielnicy Śródmieście  
m. st. Warszawy  
ul. Nowogrodzka 43  
00-691 Warszawa

SEKRETARIAT  
BURMISTRZA  
Dzielnicy Śródmieście  
m. st. Warszawy

20. 05. 2010

L.dz. ... 2193/10

Dyrektor  
*Hubert Aszyk*  
Hubert Aszyk